

## 河川の管理に関する行政評価・監視

### — 主な改善事例 —

【事例1】護岸の補修等について普通河川の管理者と協議（利根川下流河川事務所）・・・1頁

【事例2】破損している柵を補修し、堆積している土砂を撤去（江戸川河川事務所）・・・2頁

【事例3】占有許可施設に占有許可標識を設置（利根川下流河川事務所）・・・・・・・・・・3頁

**【事例1】護岸の補修等について普通河川の管理者と協議（利根川下流河川事務所）**



(改善前)  
コンクリート製の護岸矢板が破損し、河岸の土砂が河道に流入



本川と支川との接続部分に整備されている矢板が破損し土砂が河道に流れ込んでいるものについて、矢板補修に先立って、境界を明らかにするため普通河川管理者と協議中

【事例2】破損している柵を補修し、堆積している土砂を撤去（江戸川河川事務所）



(改善前)  
河岸に設置された柵が破損している上、護岸に堆積した土により柵の高さが不足



(改善後)  
柵を補修し、堆積している土砂を撤去

【事例3】占有許可施設ごとに占有許可標識を設置（利根川下流河川事務所）



(改善後)  
占有許可標識がなかった4つの船入場それぞれに占有許可標識を設置

