視覚障害者誘導用ブロック等に関する調査結果－主な事例－

①　誘導用ブロックの未設置

事例①-1　　場所：国道58号　北谷町（北前交差点付近）
歩道橋への誘導用ブロック未設置



事例①-2　　場所：国道58号　那覇市（泉崎交差点）
歩道橋への誘導用ブロック未設置




事例①-3　　場所：市道　那覇市（泉崎2丁目　重点整備地区）
横断歩道への誘導用ブロック未設置



事例①-4　　場所：国道330号　那覇市（古島インター）
階段前の誘導用ブロックが剥離している




事例①-5　　場所：市道　那覇市（おもろまち2丁目）
バス停への誘導用ブロック未設置



② 誤誘導のおそれ

事例②-1　　場所：国道58号　那覇市（泊交差点付近）



事例②-2　　場所：国道58号　那覇市（旭橋交差点）



事例②-3　　場所：国道331号　沖縄市（照屋交差点）



事例②-4　　場所：国道329号　豊見城市（嘉数交差点）



事例②-5　　場所：県道42号　那覇市（県庁北口交差点　重点整備地区）




事例②-6　　場所：県道249号　豊見城市（浜崎橋付近）
誘導先に横断歩道がない



③　幅員不足、誘導用ブロックの途切れ

事例③-1　　場所：県道221号　那覇市（那覇大橋付近）
点状ブロックの幅が基準以下



事例③-2　　場所：国道329号　那覇市(壷川第二交差点)
点状ブロックを設置すべきだが線状ブロックが設置されている



(拡大写真)



事例③-3　　場所：県道221号　那覇市（田原1丁目）
マンホールによる途切れ



（拡大写真）



④　障害物への衝突のおそれ

事例④-1　　場所：国道331号　沖縄市（高原5丁目）
誘導用ブロックに車止めが近接



事例④-2　　場所：県道249号　豊見城市（浜崎橋付近）
誘導用ブロックに車止めが近接



事例④-3　場所：国道329号　沖縄市（農民研修センター前バス停）
誘導用ブロックに障害物が近接



事例④-4　　場所：国道58号　那覇市（前島3丁目）
誘導用ブロックに草木が覆い被さっている



事例④-5　　場所：県道82号　那覇市（儀保駅前バス停）
誘導用ブロックに障害物が置かれている



事例④-6　　場所：市道　那覇市（牧志1丁目　重点整備地区）
誘導用ブロックに草木が覆い被さっている



⑤　歩道と同系色等のため識別困難のおそれ

事例⑤-1　　場所：国道58号　那覇市（前島交差点）



事例⑤-2　　場所：国道331号　那覇市（明治橋）



事例⑤-3　　場所：国道330号　那覇市（真嘉比2丁目）



事例⑤-4　　場所：県道42号　那覇市（県庁南口交差点付近　重点整備地区）



事例⑤-5　　場所：県道39号　那覇市（むつみ橋交差点）



事例⑤-6　　場所：市道　那覇市（久茂地3丁目　重点整備地区）



⑥　誘導用ブロックの摩耗・破損等

事例⑥-1　　場所：国道331号　那覇市（山下町5丁目）
誘導用ブロックの凹凸が感じられないほど摩耗している



（拡大写真）



事例⑥-2　　場所：国道329号　豊見城市（とよみ大橋付近）
摩耗・破損している



事例⑥-3　　場所：県道29号　那覇市（安里1丁目交差点付近）
摩耗・破損している



事例⑥-4　　場所：市道　那覇市（おもろまち1丁目）
誘導用ブロックが隆起している



⑦　不適切な接続

事例⑦-1　　場所：県道249号　豊見城市（豊崎）
国道331号に設置されている誘導用ブロックと接続していない



⑧　エスコートゾーンの摩耗・破損等

事例⑧-1　　場所：国道330号　那覇市（おもろまち駅前交差点）



事例⑧-2　　場所：国道330号　那覇市（安里交差点）



事例⑧-3　　場所：県道39号　那覇市（むつみ橋交差点）



事例⑧-4　　場所：市道　那覇市（泉崎2丁目　重点整備地区）

