

事例5 案内標識の意味を補足する補助標識について、方面案内の地名等に係るローマ字併用表示の取扱いが区々となっているもの、又は他の道路管理者との間で案内の連続性や表記方法の整合性が確保されていないなど、道路利用者の混乱を招くもの（11か所）

事例5-1 案内標識に附置して本標識の意味を補足する等の補助標識について、ローマ字併用表示が行われているものがある一方、ローマ字併用表示が行われていないなど、案内表記の統一性が図られていないもの（8か所）

事例の概要等

【事例5-1-①】国道274号の道央自動車道に係る市街地案内標識

概 要

札幌市街から大曲方面へ向かう国道274号（札幌市白石区米里2条付近）に設置されている道央自動車道北郷I.Cの入口の予告案内標識に併記している「苫小牧・千歳方面」の下にはローマ字表示が行われているが、同標識の先に設置されている同I.Cの入口の方向案内標識に併記している「苫小牧・千歳方面」については、ローマ字併用表示が行われていない。

ローマ字併用表示があるもの

国道274号（札幌市白石区米里2条付近）に設置されている道央自動車道北郷I.Cの入口の予告案内標識



ローマ字併用表示が無いもの

国道274号（札幌市白石区米里2条付近）に設置されている道央自動車道北郷I.Cの入口の方向案内標識



【事例5-1-②】道央自動車道の補助標識

概 要

インターチェンジ入口の導入路分岐交差点に設置されている重要地又は主要地への方面・方向を案内する補助標識について、道央自動車道・江別東 I.C に設置されている補助標識の「札幌・小樽」の下にはローマ字併用表示が行われている。

一方、i) 同・千歳 I.C に設置されている補助標識の「夕張方面」の下、ii) 同・恵庭 I.C に設置されている補助標識の「夕張方面」、iii) 同・国縫 I.C に設置されている補助標識の「札幌方面」については、ローマ字併用表示が行われていない。

ローマ字併用表示があるもの

道央自動車道江別東 I.C 入口の導流路分岐交差点に設置されている「札幌・小樽」の補助標識



ローマ字併用表示が無いもの

i) 道央自動車道千歳 I.C 入口の導流路分岐交差点に設置されている「夕張方面」(道東道)の補助標識



ii) 道央自動車道恵庭 I.C 入口の導流路分岐交差点に設置されている「夕張方面」(道東道)の補助標識




iii) 道央自動車道国縫 I.C 入口の導流路分岐交差点に設置されている「札幌方面」の補助標識







【事例5-1-③】道央自動車道の補助標識等




概 要
<p>小樽から札幌方面へ向かう札幌自動車道札幌西 I.C の出口分岐点に設置されている方面及び出口案内標識並びに出口案内標識に共架されている重要地等の方面・方向を案内する補助標識の「旭川・苫小牧」の下にはローマ字併用表示が行われている。</p> <p>一方、札幌から大曲方面へ向かう道央自動車道の、i) 大谷地 I.C の出口分岐点に設置されている方面及び出口の予告案内標識並びに方面及び出口案内標識に共架されている補助標識の「札幌南・苫小牧」、ii) 札幌南 I.C の出口分岐点に設置されている方面及び出口の予告案内標識並びに方面及び出口案内標識に共架されている補助標識の「北広島・苫小牧」については、ローマ字併用表示が行われていない。なお、各本標識の「札幌新道」にもローマ字併用表示が無い。</p>

ローマ字併用表示があるもの	
札幌自動車道札幌西 I.C の出口分岐点に設置されている方面及び出口案内標識に共架されている補助標識	札幌自動車道札幌西 I.C の出口分岐点に設置されている出口案内標識に共架されている補助標識
	



ローマ字併用表示が無いもの	
i-①) 道央自動車道大谷地 I.C の出口分岐点に設置されている方面及び出口の予告案内標識に共架されている補助標識	i-②) 道央自動車道大谷地 I.C の出口分岐点に設置されている方面及び出口案内標識に共架されている補助標識
	
ii-①) 道央自動車道札幌南 I.C の出口分岐点に設置されている方面及び出口の予告案内標識に共架されている補助標識	ii-②) 道央自動車道札幌南 I.C の出口分岐点に設置されている方面及び出口案内標識に共架されている補助標識
	

事例 5-2 「新千歳空港」について、道央道・千歳 I.C の方面及び出口の予告案内標識及び方面及び出口案内標識は、いずれも旧空港名の「千歳空港」と表記されているが、国道及び地方道の道路管理者は全て「新千歳空港」と表記されているなど、他の道路管理者との整合性が図られていないもの（1か所）

事例の概要等	○ 道央自動車道の経路案内標識		
	道央自動車道千歳 I.C の出口分岐点の 1km 手前に設置されている方面及び出口の予告案内標識	道央自動車道千歳 I.C の出口分岐点の 500m 手前に設置されている方面及び出口の予告案内標識	道央自動車道千歳 I.C の出口分岐点に設置されている方面及び出口案内標識
			

事例 5-3 案内標識の著名地点等に係るローマ字併用表示の表記方法が、高速自動車国道と連絡する道路管理者との間で異なっているもの（2か所）

事例の概要等

【事例 5-3-①】道央自動車道の経路案内標識

概	要
<p>「桂沢湖」について、道央自動車道三笠 I.C の出口分岐点に設置されている方面及び出口の予告案内標識と方面及び出口案内標識は、「Lake Katsurazawako」と表示されているが、同案内標識に従って進行した先の三笠 I.C 出口料金所先の主要道道 116 号（岩見沢三笠線）との交差点案内標識（北海道管理）は、「Katsurazawako」と表示されており、他の道路管理者との間でローマ字併用表示の表記方法の整合性が確保されていない。</p>	

「Lake Katsurazawako」と表示しているもの		
三笠 I.C の出口分岐点の 1 km 手前に設置されている方面及び出口の予告案内標識	三笠 I.C の出口分岐点の 500m 手前に設置されている方面及び出口の予告案内標識	三笠 I.C の出口分岐点に設置されている方面及び出口案内標識
		



「Katsurazawako」と表示しているもの
三笠 I.C 出口料金所と主要道道 116 号（岩見沢三笠線）との交差点案内標識


【事例5-3-②】札幌自動車道の経路案内標識

概 要

「朝里川温泉」について、小樽から札幌方面へ向かう札幌自動車道朝里 I.C 出口料金所と主要道道1号（小樽定山溪線）の交差点案内標識は、「Asarigawaonsen」と表示されているが、同案内を右折した先に設置されている予告案内標識（北海道管理）及び小樽から札幌方面へ向かう国道5号と主要道道1号（小樽定山溪線）の交差点案内標識（北海道開発局管理）は、「Asarigawa Spa」と表示されており、他の道路管理者との間でローマ字併用表示の表記方法の整合性が確保されていない。

「Asarigawaonsen」と表示しているもの

朝里 I.C 出口料金所と主要道道1号（小樽定山溪線）との交差点案内標識



「Asarigawa Spa」と表示しているもの

朝里 I.C 出口料金所と主要道道1号（小樽定山溪線）との交差点案内標識を右折した先に設置されている予告案内標識



小樽から札幌方面へ向かう国道5号と主要道道1号（小樽定山溪線）の交差点案内標識

