

住宅火災関係資料


0

住宅火災による死者の発生状況（令和元年中）

- すべての火災件数のうち、住宅火災の件数は約3割
- すべての火災による死者のうち、住宅火災による死者は約6割


※令和元年（1～12月）における火災の状況から作成
（対前年比）

火災件数 37,683件
（建物火災 21,003件）




※ 放火を含むすべての火災

死者数 1,486人
（建物火災死者数 1,197人）



※ 放火自殺者等を含むすべての死者

住宅火災による死者数の推移 (放火自殺者等を除く)




死者の約7割が65歳以上の高齢者 ⇒ 高齢化の進展を反映して増加傾向

2

住宅火災の出火原因別の件数・死者数(令和元年中)

- 住宅火災のうち、出火件数の最多はこんろ火災。死者数が多いのは、たばこ火災、ストーブ火災、電気器具類(コンセント、コード、電気機器等)火災、こんろ火災
- たばこ・ストーブ火災は発生すると、被害が拡大しやすい傾向




- たばこ火災予防に関する啓発や、製品の安全利用の周知及び安全装置付きのストーブ、こんろ等への買換え促進が必要。
- 特にストーブ、こんろ及びローソク・灯明を出火原因とする火災による死者に占める高齢者の割合が高い。

3

住宅用火災警報器の設置義務化と効果


住宅火災による死者の多くが、就寝時間帯に逃げ遅れにより発生していたことから、早期に火災の発生に気づき、逃げ遅れによる死者を防ぐため、全ての住宅の寝室及び寝室に通ずる階段等に住宅用火災警報器の設置を義務化




新築住宅 平成18年6月から

既存住宅 平成23年6月までの間で市町村条例で定める日から

住宅火災による死者発生原因
(令和元年中、放火自殺者等を除く)




時間帯別死者発生状況(令和元年中)



住宅用火災警報器の設置効果

平成29年から令和元年までの3年間における失火を原因とした住宅火災について、火災報告を基に、住宅用火災警報器の設置効果を分析

※住宅火災のうち原因経過が「放火」又は「放火の疑い」であるものを除く件数を、「失火を原因とした住宅火災」の件数としている。




注1)「死者」とは、火災現場において火災に直接起因して死亡した者であり、火災により負傷した後48時間以内に死亡した者を含む。
注2) 死者の発生した経過が「殺人・自損」(放火自殺、放火自殺者の巻添者、放火殺人の犠牲者)であるものを除く。

死者数、焼損床面積及び損害額を見ると、住宅用火災警報器を設置している場合は、設置していない場合に比べ、死者数と焼損床面積は半減、損害額は約4割減



住宅用火災警報器を設置することで、火災発生時の死亡リスクや損失の拡大リスクが大幅に減少

住宅用火災警報器の普及と住宅火災の状況



※住宅火災件数は、出火原因のうち「放火」を除く。


※住宅火災死者数は、放火自殺者等を除く。

※「設置率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一箇所に設置されている世帯(自動火災報知設備の設置により住宅用火災警報器の設置が免除されている世帯を含む。)の全世帯に占める割合である。

※「条例適合率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置されている世帯(自動火災報知設備の設置により住宅用火災警報器の設置が免除されている世帯を含む。)の全世帯の占める割合である。

6

住宅用火災警報器の検定等の合格台数



棒グラフ: 当該年度(上段和暦)の検定合格台数(百万台)

折線グラフ: 当該年度(下段和暦)までに検定合格後10年以上経過する台数(百万台)


◎ 既存住宅への設置が義務化されてから10年が経過する令和3年度には約9,000万台が検定等合格後10年を経過

- 住宅用火災警報器の電池の寿命の目安は概ね10年。
- 新築住宅への義務化が始まった平成18年から10年以上が経過。全ての住宅の設置義務化から10年となる令和3年度には、約1億台の住宅用火災警報器が10年を経過する見込み。

⇒火災時の適切な作動を確保するため、住宅用火災警報器の定期的な点検と電池切れの際の本体交換を周知・徹底していく必要。

- 火災を感知するため24時間常に作動。
- 現在普及している機器の多くは、電池の寿命が概ね10年。
- 電池を交換しても内部の電子機器の劣化が考えられるため、設置から10年経過した場合、本体交換を推奨しています。

※交換の際は連動型住宅用火災警報器など付加的な機能も併せ持つ機器を推奨しています。



8

連動型住宅用火災警報器の特徴

警報音が減衰せず、火災を早期覚知できる



○火災を感知すると他の居室に設置された警報器も連動して警報を発するため、音が減衰せず、火災の早期発見・早期対応に効果的

- ➡ 無人の部屋で出火した場合でも、他の部屋で警報音を発するため、火災の早期覚知に効果的。
- ➡ 設置された部屋すべてで警報音が鳴るため、隣家の住民や道路上の通行人等が火災に気付く機会が増え、火災の早期通報に繋がる。


単独型の警報音は他の部屋では減衰する

■単独型の場合、一階で鳴った警報音は、2階では減衰してしまい、テレビなどを見ていると気付かない場合がある。



1階:約90dB

(警報音を発している住警器の直近での音の大きさ)



2階:約30dB

(ドアを開けた二階での音の大きさ)

奏功事例

2010年 札幌市内で起きた事例



- ・1階の寝室で家族全員で就寝中、玄関に放火され、出火
- ・寝室の密閉性が高く、煙は流入せず。階段上の住警器が煙を感知し、寝室を含む家中の警報器が連動して警報音を発した。
- ・早期に火災を感知して避難できたため、家族全員が無事であった。(事例提供: パナソニック(株))

インターホンに屋外警報装置の機能を付加した製品(ガイドライン適合)が既に発売されている。

● 警報音 + 音声メッセージ + LEDライト点滅



地域における取組み事例(大阪市消防局)

高齢者を火災から守るため広報用動画を作成


大阪市消防局では、地元アイドルグループ(オバチャーン)と連携し、火災による高齢者の死者の軽減を図るため、広報用動画を作成、寝たばこの防止や調理中に火の元から離れない等の防災対策を高齢者をはじめとした市民へ呼びかけます。

動画は大阪市消防局の公式YouTubeチャンネルで公開されております。



地域における取組み事例(大阪府消防長会)

大阪府下消防長会では、住宅用火災警報器の維持管理について、大阪府内で統一した広報を実施するため、ポスター及び映像資料を作成し、大阪府内の消防本部において広報活動を実施しています。



大阪府下予防委員会スペシャルムービー

<https://www.youtube.com/watch?v=OiWpYzwgXkA> (30秒バージョン)

<https://www.youtube.com/watch?v=VFZxGzTu33E> (フルバージョン)



【広報用ポスター】

地域における取組み事例(岡山市消防局)

住警器の点検写真の活用

岡山県・岡山市消防局では、住宅用火災警報器を設置してから10年を目安に電池や電子機器の劣化の関係から取り替えが必要な旨を広く市民に呼びかけるために、住警器の点検をしている写真を募集し、集まった点検写真を活用し啓発用パンフレットを作成。

また、11月10日を「**イイテンケンの日**」と定め、住警器の定期的な点検を推進。



地域における取組み事例(倉敷市消防局)

住警器の設置促進

倉敷市消防局では、住警器の設置を促進するため、職員が作詞したラップを3つの公式SNS(Twitter・Facebook・Instagram)により情報配信しています。

第2弾においては、点検・交換を促進するため、現在作詞中です。

同SNSでは、その他の防災情報についても、日々配信しています。



倉敷市消防局
@kurashiki_fire

倉敷市消防局が抱える問題に立ち向かうべく

あの男が取ったまさかの行動とは！？

#倉敷市消防局
#住宅用火災警報器
#住警器マン
#ラップ
#日本語ラップ
#ヒップホップ
#hiphop
#ラッパー
#消防士ラップ



地域における取組み事例(上越地域消防局)

住宅用火災警報器の取替・点検推進キャラクターの作成

新潟県・上越地域消防局では、「連動」型の住宅用火災警報器を「マメ」に行ってほしい」と住宅用火災警報器取替・点検推進キャラクター「レンドウ豆」を考案し広報活動を展開している。

市内の家電量販店の販売コーナーなどの掲示物として協力依頼や、イラスト入りのうちわなどを高齢者宅等へ配布するほか、消防イベントなどでの幅広い使用を今後予定している。



かんち

「ボクがいれば大丈夫!!」

「大切な人の大事を未然に『かんち』でできる子になりますように」
そんな名前はソーシとパーバがつけてくれました。
うちでも、学校でも、寝てる時でもヒーロー気取りのやんちゃ坊主ですが、
実は、どこにいても家族を思っている、とってもやさしい子なんです!



まもり

「火事も、かんちのイタズラも
ゼツタイ許さないんだから!」

お母さん譲りのキレイな歌声で幸運を呼ぶ、家族の「おまもり」のような女の子。
やんちゃ坊主の面かんちには由りもので、お母付け役として毎日大忙しです。

「逃げ遅れ ゼロへ!」

住宅用火災警報器はマメに点検 & 10年目安に交換を

住宅火災の人的被害の主要因は「逃げ遅れ」。
何より大事なのは、火災に早く気付くこと。
そこで住宅用火災警報器が役立ちます。
お宅の警報器は マメに点検 していますか?
やり方は簡単 (ボタンを押す、ヒモを引っ張る等)。
そして警報器は10年を目安にとりかえましょう。
その際は「連動型」が断然オススメ。
家中すべての警報器が連動して鳴るから、
「逃げ遅れ」 減少に絶大な効果を発揮します!

連動型住警器

「ほかの場所でも火事です!」

オススメは連動型
マメに点検
「レンドウ豆」

私たちは 上越地域消防事務組合 です。
TEL 025-525-1197 FAX 025-525-1191

ティッシュ内紙

住宅用火災警報器 交換診断シート

一般社団法人日本火災報知機工業会において、住民自身や住宅防火診断等に訪れた消防職員が実際に設置されている住警器をチェックすることにより、住警器の維持管理や交換を促進するための診断シートを作成

※リーフレットは今年度中に各消防本部に配布予定(電子データは工業会HPで公開中)

住宅用火災警報器 交換診断シート

この診断シートは長年設置してある住宅用火災警報器の交換が必要かチェックするものです。
設置から10年以上が経過した住宅用火災警報器は、交換診断をおすすめします。

古くなると、電子部品の劣化や電池切れなどで火災を感じなくなることがあるんだ。とても危険だよ！ お宅は大丈夫？

お宅でも交換診断してね！

家電製品の標準的な使用期間は、一般に7年から10年といわれています。住宅用火災警報器も同様です。電子部品の劣化や電池切れなどで、火災を感じなくなることがあり、とても危険です。

ご自宅の住宅用火災警報器を点検・確認してみましょう。

1. 点検する

警報器のボタンを押す、またはひもを引いて音を確認する

- ・ **正常な場合**
「ピーピーー」、「ピーピーー」火事です、
「正常です」など
- ・ **警報器はメーカーや製品により異なります。**
- ・ **電池切れの場合**
「ピッ... ピッ...」
- ・ **故障の場合**
「ビッピッピッ... ビッピッピッ...」

※電池の消耗が、本体にしっかり表示込まれていないと音が聞かない場合もあります。

2. 確認する

警報器の設置年月や製造年月を確認する

設置年月記入場所 製造年月記入場所

2006年1月設置 製造年月 2007.10

※記入場所はメーカーや製品によって異なります。
設置後継も電池が切れた場合は販売店またはメーカーにご相談ください。

ウェブでプザー音が確認できます。
©リカエル プリンター 2006

裏面で住宅用火災警報器の交換診断をしてください。

一般社団法人 日本火災報知機工業会

3. 診断する

住宅用火災警報器 診断書の書き方(記入例) 下の記入例を参考に、ご自宅の警報器をすべてチェックしてください。

家の 診断者: とり ち ち ち 診断日: 2015.10.1

診断項目	警報器の「ボタンを押す」または「ひもを引く」 どんな音が聞きましたか?				警報器の「設置年月」や「製造年月」を確認する 10年未満 10年以上		診断結果		
	正常	電池切れ	故障音	音が聞かない	10年未満	10年以上	今は正常	交換を推奨	すぐに交換!
1 1階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
2 2階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
3 3階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
4 4階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
5 5階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
6 6階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
7 7階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
8 8階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
9 9階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
10 10階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
11 11階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
12 12階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
13 13階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
14 14階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
15 15階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
16 16階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
17 17階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
18 18階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
19 19階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
20 20階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
21 21階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
22 22階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
23 23階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
24 24階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
25 25階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
26 26階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
27 27階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
28 28階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
29 29階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
30 30階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
31 31階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
32 32階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
33 33階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
34 34階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
35 35階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
36 36階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
37 37階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
38 38階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
39 39階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
40 40階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
41 41階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
42 42階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
43 43階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
44 44階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
45 45階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
46 46階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
47 47階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
48 48階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
49 49階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
50 50階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
51 51階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
52 52階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
53 53階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
54 54階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
55 55階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
56 56階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
57 57階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
58 58階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
59 59階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
60 60階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
61 61階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
62 62階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
63 63階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
64 64階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
65 65階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
66 66階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
67 67階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
68 68階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
69 69階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
70 70階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
71 71階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
72 72階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
73 73階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
74 74階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
75 75階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
76 76階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
77 77階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
78 78階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
79 79階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
80 80階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
81 81階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
82 82階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
83 83階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
84 84階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
85 85階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
86 86階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
87 87階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
88 88階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
89 89階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
90 90階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
91 91階	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
92 92階	☒	☐	☐	☐	☒				