

宮崎日日新聞「くらしの相談」掲載記事

○ 国道トンネル内の道路の水漏れ（平成 24 年 4 月 16 日掲載）

【問い】

私は通勤等で国道 265 号を通行しているが、最近、トンネル内の排水用の側溝から水が道路上にあふれ出し、トンネルの外まで出てきている。車両の通行に支障があるので、至急補修を行ってほしい。

【答え】

利用者から相談を受けた行政相談委員が現地を確認したところ、申出のとおり、トンネル内の側溝から水があふれ、道路上まで流れ出していることを確認しました。また、水漏れの原因は、側溝と道路の境目に生じた穴から水が漏れ出し、水量が多いために側溝でははけ切れずにあふれ出していることが分かりました。

委員は、このままではトンネル内を通行する車両がスリップするなど危険であると判断して、当該国道を管理している土木事務所に相談内容を連絡し、早急に補修するように依頼したところ、土木事務所の担当者からも早急に対処する旨の回答を得ました。

委員が後日現地のトンネルを通ったところ、トンネル内は漏水防止工事が施され、水漏れが無くなっていることを確認しました。