





東日本大震災及び台風12・15号の被災状況ならびに電気通信設備の安全・信頼性対策について





2011年10月31日 イー・アクセス株式会社







- 1.東日本大震災及び台風12・15号における被災状況等について
- 1-A.東日本大震災における電気通信設備の被害状況及び要因 1-B.台風12:15号における電気通信設備の被害状況及び要因
- 1-C.東日本大震災における輻輳
- 2.電気通信設備の安全・信頼性対策の現状および強化の方向性について
- 3.優先電話について



1-A.東日本大震災における電気通信設備の被害状況及び要因①



(1) 基地局について

構成員限りのデータ等

(以降のスライドにて同様)

	総数	被災数	要因	内訳(要因別)
関東地方			停電	(被災数の93%)
		(総数の11%)	回線故障	(同7%)
東北地方			停電	(同52%)
		(同67%)	回線故障	(同46%)
			津波	(同2%)

(2) 交換局について

被害はありませんでした。

(3) 伝送路について

被害はありませんでした。



୧Access 1-A.東日本大震災における電気通信設備の被害状況及び要因②



(4) 地震の揺れによる具体的な被害について

基地局・交換局・伝送路 いずれも被害はありませんでした。

(5) 津波による具体的な被害について

①基地局 6局

	地域	局舎名	標高	3/11	被害
				本震震度	
1	宮城県		13m	6強	機器収容架損壊
2	宮城県		3m	6強	全壊
3	宮城県		Om	6強	機器収容架·引込柱損壊
4	宮城県		1m	6弱	機器収容架損壊
5	宮城県		4m	5強	機器収容架損壊
6	福島県		1m	6弱	基地局電源装置損壊

- ②交換機・伝送路 被害はありませんでした。
- (6) 基地局における蓄電池の稼働 について

80%以上が6時間以上稼働しました。平均稼働時間は約8時間です。



1-B.台風12・15号における被害状況及び要因



(1) 台風12号について

①基地局

総数	被災数	要因	内訳(要因別)
		停電	(被災数の0%)
	(総数の0.0003%)	回線故障	(同67%)
		水没	(同33%)

②交換局·伝送路

被害はありませんでした。

(2) 台風15号について

①基地局

総数	被災数	要因	内訳(要因別)
		停電	(被災数の66%)
	(同0.0003%)	設備故障	(同3%)
		回線故障	(同17%)
		水没	(同14%)

②交換局·伝送路


被害はありませんでした。



1-C.東日本大震災における輻輳



全網において輻輳は発生せず、通信規制も実施せず



総務省 大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会 ネットワークインフラWG弊社プレゼン資料(H23.6.9)より

年越し(12/31~1/1)における最大トラヒックは、上記平常時よりも少ない数値でした。





(1)予備機器の設置・配備

3.11以前に講じていた措置

設備の故障に対して、予備機器の設置もしくは配備の措置を行っております。

また、伝送路につきましては、 交換機間をつなぐものについ て、冗長構成を採っております



東日本大震災等を踏まえ 講じた措置

以下の手法により、エリアの早期復旧を図りました。

- ・既存基地局の大ゾーン化
- ・衛星エントランス設備を用いた 簡易的な移動基地局の活用
- ・無線エントランス設備の活用

また、震災を踏まえ、東京〜仙台間の伝送路について、既存ルートを変更して離隔を取り、冗長を強化しました。

今後講じる予定の措置

衛星エントランスや無線エント 合等には、この度の震災と同様、予備用部材を用いた簡易的な移動基地局を設置するこ とで、臨機応変にエリア補完を実施してまいります。

また、伝送路について、区間 のほか、事業者間での冗長も 取ることにより、災害に強いネ ットワーク構成作りを図ってま いります。



$oldsymbol{\mathcal{C}_{Access}}$ 2.電気通信設備の安全・信頼性対策の現状及び強化の方向性について②



(2)応急機材の配備

3.11以前に講じていた措置

以下の機材について、全国に分散配置しております。

東日本大震災等を踏まえ講じた措置

予備蓄電池は、他地域より集約 し、東北に配備のものも加え、計 組で運用いたしました。

により、簡易的な移動基地局(約100端末同時接続可能)を 構築し、エリアの早期復旧を図 りました。



今後講じる予定の措置

移動基地局・移動電源設備に ついて増備の検討を実施する

- ・ -燃料が不要 -輸送が容易 -騒音が発生しない -輸送車両の小回りが効く

するほか、太陽光発電を用いた、自然エネルギーでの電源確保実現に向け実証実験を進 めてまいります。



ℓ_{Access} 2.電気通信設備の安全・信頼性対策の現状及び強化の方向性について③



(3)電気通信設備の耐震対策

3.11以前に講じていた措置 東日本大震災等を踏まえ 今後講じる予定の措置	東日本大震災等を踏まえ 今後講じる予定の措置 ・交換局 強固な地盤上であること震度7
	・基地局 震度7クラスにて、架の転倒や 破損、ゆるみ等が発生しない設 計としております。 ・電気通信設備の転倒、移動の 時止
・基地局 震度7クラスにて、架の転倒や破損、ゆるみ等が発生しない設計としております。 ・電気通信設備の転倒、移動の RELL	





(4)停電対策

3.11以前に講じていた措置

東日本大震災等を踏まえ 講じた措置

今後講じる予定の措置

·交換局

24時間以上連続して稼働 する発電機を有し、かつ発電 機燃料が枯渇する場合に備 え、石油会社と優先供給契 約を締結しているビルを選択 しております。

・基地局 2時間以上連続して稼働で きる蓄電池を設置しておりま す。 ・交換局 停電は発生いたしませんでし た。

・基地局 停電が生じた基地局におい て、蓄電池が稼働しました。実 績として、80%以上が6時間以 上稼働し、その後も発動発電 機や予備蓄電池への入れ替え により対応を行いました。 災害等に備えた、現行よりも 大容量の臨時用蓄電池の配 備を行うほか、太陽光発電を 用いた基地局の実証実験を 進めます。







ℓ_{Access} 2.電気通信設備の安全・信頼性対策の現状及び強化の方向性について⑤



(5)防火対策

3.11以前に講じていた措置	東日本大震災等を踏まえ 講じた措置	今後講じる予定の措置
建築基準法、消防法、危険物 の取扱い規則等諸法規に記 載の内容を遵守しております。	被害はありませんでした。	新たな措置は特に考えており ませんが、今後も現行基準を 遵守してまいります。

(6)屋外設備

3.11以前に講じていた措置	東日本大震災等を踏まえ 講じた措置	今後講じる予定の措置
・空中線、空中線支持物 耐震性や風圧力、地震力に ついて、建築基準法の基準を 遵守しているほか、耐温・耐湿 に配慮した構造としております。	地震の揺れに起因する倒壊は ありませんでした。	新たな措置は特に考えておりませんが、今後も現行基準を 遵守してまいります。



ℓ_{Access} 2.電気通信設備の安全・信頼性対策の現状及び強化の方向性について⑥




(7)設備を設置する建築物に係る自然災害対策、火災対策

3.11以前に講じていた措置	東日本大震災等を踏まえ講じた措置	今後講じる予定の措置
・交換局 下でででででででででででででででででででででででででででででででででである。 一般のでででででででででででででででででででででででである。 ・基地局でででででででででででででででででででででででででででででででででででで	・交換局 被害はありませんでした。・基地局 地震の揺れに起因する倒壊 はありませんでした。	現時点では新たな措置は特に考えておりませんが、今後後 対策につきましては、今後議 国等における災害対策の議 論や結論をふまえ、措置を検 討してゆく考えです。





弊社では以下の方法で、優先電話の接続確保をしております



- ①弊社SIMカードにて、アクセスクラスを設定しており、発信規制時であっても 優先ユーザの設定である場合は、無線区間にて規制対象外で発信可能。
- ②加入者交換機で、「優先ユーザ」の場合は、優先呼として処理。 相互接続呼について、相互接続点(POI)まで優先呼として処理。

なお、他事業者からの優先呼についても、優先呼として処理を行っています。