


ブースターの発振とは


- ◎スピーカーにマイクを近づけるとキーンという音が発生しますが、これは発振の一種です。
- ◎これと同じで、ブースターを通過したテレビ電波の一部が何らかの原因でブースターの入力側(入口側)に逆戻りして発振します。
- ◎これが妨害電波となって受信アンテナから放射され広範囲に障害を与えます。



症状の特徴

- ◎写真のようなしま模様が変化したり、色がつかない場合があります。
- ◎発生源である受信者宅やその近くでは、画面が白または真っ黒となり、音声もとだえることがあります。
- ◎妨害の多くは特定のチャンネルに発生します。
- ◎ブースターの発振状態が変化して別のチャンネルに妨害が移ることがあります。
- ◎多くは長時間連続的に発生します。
- ◎数十mから数百m先まで障害を与える場合があります。

ブースターとは…



電波を強める増幅器のこと。電波の弱い地域での受信や、多くのテレビに電波を分配する場合に使用します。

もしあ宅でブースターをお使いの場合は

- ◆しま模様などの障害がでている時。
- ◆近所のお宅と話し合って画面を見てもらいながら電気のブレーカーを切ってください。
- ◆障害がなくなれば、その家のブースターが原因です。
- ◆自分の家に障害がなくても原因になっていることがあります。



原因がわかったら

- ◆電器店などに相談し、ブースターやアンテナ線を点検してもらいましょう。
- ◆原因になっているブースターをそのまま使っていますと、ご近所にも障害を与えます。



総務省 関東総合通信局

〒102-8795 千代田区九段南1-2-1
九段第3合同庁舎

放送受信障害に関するお問い合わせは…

電話 03-6238-1945




(ブースター発振の妨害を受けた画面)

(NHK 提供)


ご近所に迷惑がかからっていませんか 「ブースターの発振」で

ブースターは正しい取付方法で設置しましょう
ブースターは感度(利得調整)を上げすぎると


発振しやすくなります



総務省



障害の原因となるのは!!




取付不良

アンテナ間隔
が狭い



屋外型
ブースター


ブースターと
アンテナの接近



屋外型
ブースター


フィーダー線の交差・接触・束ね

フィーダー線を使
い、束ねたり、フィ
ーダー線どうし、また
はアンテナと接近し
ている。



室内アンテナ
(ブースター内蔵)

アンテナ線には、
障害の発生しにく
い同軸ケーブルを
使用しましょう。



卓上型ブースター

ブースターの故障

ブースター自
体の故障で発
振している。




屋外型
ブースター

利得調整が不適当


ボリュームの
位置が不適当。
(感度を上げすぎ)



屋外型
ブースター




フィーダー線どう
し、またはポール
とをビニールテー
プなどで巻きつけ
ている。



屋外型ブースター

接続誤り

接触不良



接触不良

断線



断線

ショート



ショート

不整合



同軸ケーブルとフィ
ーダー線では、接続
する端子が違います。

75Ω端子にフィー
ダーラインを接続

アンテナ線には、
障害の発生しにく
い同軸ケーブルを
使用しましょう。