

国立公園の利用・管理に関する行政評価・監視

事 例 表

平成 24 年 11 月 30 日

栃木行政評価事務所

目 次

事列表 1 - 1	1
事列表 1 - 2	2
事列表 1 - 3	3
事列表 1 - 4	4
事列表 2	5

事 例 表

番号	1-1	国立公園名	日光国立公園
事例名	鎖場の鎖が外れている、転落防止柵が破損しているなど、利用者の安全確保のための施設が破損し、安全性が損なわれているもの		

【事例の内容】

歩道（那須連山主脈縦走線）の朝日岳付近の岩場に鎖が設置されているが、鎖が固定されていない（その1）。

歩道（中禅寺湖周回線）の中禅寺湖南岸において、設置されている転落防止柵が破損している箇所がみられる（その2）。

【関係写真】（その1）



【関係写真】（その2）

①



②



③



事 例 表

番号	1-2	国立公園名	日光国立公園
事例名	歩道の傾斜が急になっている箇所において笹が繁茂しているため、足元が見えにくく、通行の際に足を取られる危険があるもの		
【事例の内容】 歩道（那須連山主脈縦走線）の南月山山頂付近の黒尾谷岳寄りの場所においては、歩道の傾斜が急になっている。しかし、当該場所の歩道は笹に覆われて足元が見えにくくなっており、通行の際に足を取られるおそれがある。			
【関係写真】 			

事 例 表

番号	1-3	国立公園名	日光国立公園
事例名	木道が損傷している、鎖を取り付けている支柱が湾曲している等歩道の施設において損傷、不具合等がみられるもの		

【事例の内容】

歩道（那須連山主脈縦走線）の清水平付近において、清水平周辺の丸太階段が老朽化していて通行に支障が出ている（その1）。

歩道（那須連山主脈縦走線）の清水平に木道が設置されているが、木道が傾いている（その2）。

【関係写真】（その1）

①



②



【関係写真】（その2）

①



②



事 例 表

番号	1-4	国立公園名	日光国立公園
事例名	歩道の一部が草に覆われており、分かりにくくなっているもの		
<p>【事例の内容】 歩道（湯元光徳線）の戦場ヶ原方面と光徳・山王峠方面の分岐から光徳・山王方面に向かう歩道においては、笹に覆われてわかりづらい箇所がある。</p>			
<p>【関係写真】</p> <p>①戦場ヶ原方面と光徳・山王峠方面の誘導標識</p> <p>②笹に覆われて分かりづらい光徳・山王方面の歩道</p>			
			

事 例 表

番号	2	国立公園名	日光国立公園
事例名	公共標識の設置及び記載事項の適正化等		
<p>【事例の内容】</p> <p>国立公園利用者に対して、目的地への安全な誘導や現在位置に係る情報提供を行う上で、国（環境省）、都道府県又は市町村等が設置する案内標識が大きな役割を果たしているところであり、標識の設置位置や記載事項については、平成9年6月に「自然公園等事業に係る公共標識の整備指針」（以下「整備指針」という。）が策定されている。</p> <p>今回、日光国立公園内の地域又は登山（遊歩）道において、国の機関、県、市町等が設置したものとみられる標識のうち、目的地への方向や進路についての情報が記載されているもの（誘導標識）及び現在地点名や当該地点から望見できる景観資源等についての情報が記載されているもの（記名標識）計102基をみたところ、以下の問題点が認められる。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 距離を記載することとされている誘導標識 85 基のうち、距離が記載されていないもの 14 基 ② 同一地点に類似の標識が複数併置されているもの（中禅寺湖南岸の阿世湯） また、同一の地点（千手が浜）までの距離がそれぞれ 9.7 km、9.6 kmと記載されている ③ 標識の損傷や、記載内容が判読できないもの等6事例 			
<p>【関係写真】</p> <p>① 距離が記載されていない誘導標識</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>写真1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>写真2</p> </div> </div> <p>② 同一地点に類似の標識が併置されているもの</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>写真1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>写真2</p> </div> </div> <p>③ 標識の損傷や、記載内容が判読できないもの</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			