

事例4 案内標識について、表示すべき距離を誤っている、又は設計要領に基づくローマ字併用表示を行っていないなど、案内表示が適切に行われていないもの（7か所）

事例4-1 方面及び距離案内標識について、表示すべき距離を誤っているもの（1か所）

事例の概要等	<p>【事例4-1-①】道央自動車道の方面及び距離案内標識</p>		
	<table border="1"> <tr> <td>概</td> <td>要</td> </tr> </table>	概	要
	概	要	
<p>八雲から長万部方面へ向かう道央自動車道八雲 I.C 通過後に設置されている方面及び距離案内標識は「国縫 20 km・長万部 32 km・室蘭 106 km」と案内し、長万部 I.C と室蘭方面の差は 74 km となっているが、国縫 I.C 通過後に設置されている方面及び距離案内標識は「長万部 10 km・黒松内 JCT. 25 km・室蘭 82 km」と案内し、長万部 I.C と室蘭方面の差は 72 km となっており、距離を誤っているものがある。</p>			
<p>道央自動車道の八雲 I.C 通過後に設置されている方面及び距離案内標識の長万部・室蘭間の距離は 74km</p>	<p>一方、道央自動車道の国縫 I.C 通過後に設置されている方面及び距離案内標識の長万部・室蘭間の距離は 72km</p>		

事例 4-2 設計要領に基づくローマ字併用表示を適切に行っていないもの（6か所）


事例の概要等

【事例 4-2-①】道央自動車道の経路案内標識



概	要
<p>「登別東 I.C」について、苫小牧から室蘭方面へ向かう道央自動車道苫小牧西 I.C から登別東 I.C の間に設置されている「方面及び出口の予告案内標識」、「方面及び出口案内標識」及び「出口案内標識」は、設計要領に基づき「Noboribetsu-higashi」と表示されているが、同自動車道の同区間に設置されている「方面及び距離案内標識」、「出口の予告案内標識」は、「Noboribetsuhigashi」と表示されており、案内表示が適切に行われていない。</p>	

「Noboribetsu-higashi」と表示しているもの

道央自動車道苫小牧西 I.C 通過後に設置されている方面及び出口の予告案内標識




「Noboribetsuhigashi」と表示しているもの

道央自動車道白老 I.C 通過後に設置されている方面及び距離案内標識	道央自動車道白老 I.C 通過後に設置されている出口の予告案内標識
	

【事例4-2-②】道央自動車道の経路案内標識

概	要
<p>「苫小牧西 I.C」について、千歳から登別方面へ向かう道央自動車道千歳 I.C から苫小牧西 I.C の間に設置されている「出口の予告案内標識」、「方面及び出口の予告案内標識」、「方面及び出口案内標識」及び「出口案内標識」は、設計要領に基づき「Tomakomai-nishi」と表示されているが、同自動車道千歳 I.C 通過後に設置されている「方面及び距離案内標識」、苫小牧東 I.C 通過後に設置されている「方面及び距離案内標識」は、「Tomakomainishi」と表示されており、案内表示が適切に行われていない。</p>	

「Tomakomai-nishi」と表示しているもの

道央自動車道千歳 I.C から苫小牧西 I.C の間に設置されている出口の予告案内標識




「Tomakomainishi」と表示しているもの

<p>道央自動車道千歳 I.C 通過後に設置されている方面及び距離案内標識</p>	<p>道央自動車道苫小牧東 I.C 通過後に設置されている方面及び距離案内標識</p>

【事例4-2-③】道東自動車道の経路案内標識

概 要
<p>「十勝清水 I.C」について、帯広から千歳方面へ向かう道東自動車道十勝平原 SA を通過した後に設置されている「出口の予告案内標識」は、設計要領に基づき「Tokachi-Shimizu」と表示されているが、当該標識通過後に設置されている「方面及び出口の予告案内標識」及び「出口案内標識」は、「Tokachishimizu」と表示されており、案内表示が適切に行われていない。</p>

「Tokachi-Shimizu」と表示しているもの
道東自動車道十勝平原 SA を通過後に設置されている出口の予告案内標識




「Tokachishimizu」と表示しているもの	
道東自動車道十勝平原 SA を通過後に設置されている方面及び出口の予告案内標識	道東自動車道十勝平原 SA を通過後に設置されている出口案内標識
	