

天災は忘れた頃にやってくる 防災・減災意識の向上に向けて

琉球大学工学部 教授 仲座栄三


12月11日 2014

1


東北で起きた津波災害を世界中が注目、 沖縄で起きた、世界最大規模の津波について、・・・











明和(1771)の大台

乾隆けんりゅう36辛卯しんう3月10日五つ時分、大 右の地震止み、則ち東方なる神(雷)の様嚢 所々で潮群れ立ち、右の潮一つに打ち合わせ 黒雲の様翻かえりり立ち、一時に村々へ三度ま <u>28丈、或いは20丈、・・・或いは2丈、3丈</u> <u>大木(根)なから引き流され</u>、・・・蔵元弋 獄、引き崩され、座番を始め・・・<u>百姓等、</u> 流され失命し、或いは身体疵シッを負い、漸。 埋められ、髪手足を破り、或いは赤裸になり に掛り海中を漂流する者もいたが、地船や小 溺死できしさせた者もいる。また、活き残りの. 老人・幼稚の者を背負い、山上へ逃げたため の保養方もできなかった。余多の死骸が寄せ し、皆々周章していた折に、平得からえ村の番月 宮良、白保、桃里村の内仲与銘、伊原間村の 良部、都合8ヶ村は跡形もなく引き崩され、 できない、と次々に緊急の知らせが入り、諸 中の騒動、言語道断の仕合(状況)であった



牧野が与えた津波石分布図



津波の遡上高さ 85m を肯定的 に取り扱う

牧野清(1968) 八重山の明和大津波 - 7




伝説

付富島は 神に守られた島?












壊滅した村は今?





明和の 大津波

津波石や付着サンゴ化石の14Cを用いた 年代測定値による津波発生年の推定

15

巨大な<u>津波石</u> サンゴ化石年代測定結果 そして<u>伝説</u>は、

数々の大津波の発生を推測させる

3. 11以前 の予測

津波ハザードマップ



3.11によって全てが変わった 数百年に1度の律波 数千年に1度の律波へ



3.11大津波後、1000年に1度程度の大津波をも想定 2013年3月発表 地震津波被害想定




図 1.1 想定断層位置図

表 1.1 想定断層諸元一覧


No		断層名	断層長さ (m)	断層幅 (m)	すべり量 (m)	マグニチュード(※1)
1	八重山諸島南西沖地震		270000	70000	20	8.7
2	八重山諸島南方沖地震(※2)		300000	70000	20	8.8
3	八重山諸島南東沖地震		300000	70000	20	8.8
4	沖縄本島南東沖地震		300000	70000	20	8.8
(5)	沖縄	本島東方沖地震	300000	70000	20	8.8
6	石垣島南方沖地震(※2)		40000	20000	20	7.8
			15000	10000	90	(※3)
7	石垣島東方沖地震(※2)		60000	30000	20	8.0
8	与那国島北方沖地震		130000	40000	8	8.1
9	石垣島北方沖地震		130000	40000	8	8.1
(10)	多良間島北方沖地震		130000	40000	8	8.1
T)	宮古島北方沖地震		130000	40000	8	8.1
12	久米島北方沖地震		130000	40000	8	8.1
(13)	沖縄本島北西沖地震		130000	40000	8	8.1
1	3連動	沖縄本島 南東沖地震	240000	70000	20	9.0
			170000	70000	20	
			260000	70000	20	
15	3連動	八重山諸島 南方沖地震	200000	70000	20	9.0
			175000	70000	20	
			300000	70000	20	

※1 マグニチュードはモーメントマグニチュードを示している。 ※2 ②、⑥、⑦については 1771 年八重山地震の規模を再現したものである。 ※3 ⑥の下段の各パラメータは地滑りを再現したパラメータであるため、マグニチュードでは示すことができない。

Magnitudes of the expected earth quakes

津波浸水エリア

20.0m以上






24

想定津波の最大浸水深(m)

2.0m以上 5.0m未満

0.01m以上 0.3m未満 5.0m以上 1.0m未満 1.0m以上 2.0m未満 20.0m以上



律波堆積物

3.11大津波後、ますます注目される



伊良部 佐和田地区ボーリング地点







過去の津波痕跡は明和津波が 侵食し、消し去った。

津波痕跡は断続的であり、調査地点が痕跡を外している。

津波は必ずしも痕跡を残さない。




これが津波の痕跡であることは明らかとして、何時発生? 地層の乱れ?



遡上高40mを越える巨大津波に どう備える?

巨大な構造物の建設 避難と撤退 複合的対策



「津波避難ビル等に係るガイドライン」による津波荷重と建築物などの耐力との比較

津波力算定法:浸水深の3倍の高さの静水面を仮定、その静水圧





図 6.5.1-3 低層鉄筋コンクリート建物 (陸前高田市)


構造物の柱曲げ耐力は、推定された津波力の30%程度

国土技術政策総合研究所 建築研究部


35









透過津波による輸送水量の比較



海岸護岸と海岸丘の組み合わせ+植生



透過津波による輸送水量の比較





Fish processing workers and local residents
Fish processing workers and local residents head up the hill after a
tsunami warning was issued Thursday night June 23, 2011 in
Unalaska's Dutch Harbor, in Alaska's Aleutian Islands. The warning was
triggered by an offshore earthquake. It was canceled after about half
an hour.

41



仲座栄三