



区分	合計	都道府県別																																															
		北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	
指定都市	総数(A)	22,443	1,611	0	2,406	0	0	0	0	0	0	327	287	0	3,210	1,324	0	0	0	0	0	0	1,271	686	0	0	951	2,250	2,027	0	0	0	0	1,152	2,018	0	0	0	0	2,051	0	0	872	0	0	0	0		
	調査実施済施設数(B)	22,198	1,606	0	2,336	0	0	0	0	0	0	281	287	0	3,210	1,324	0	0	0	0	0	0	1,271	686	0	0	935	2,142	2,027	0	0	0	0	1,152	2,018	0	0	0	0	2,051	0	0	872	0	0	0	0		
	うち、吹付けアスベスト等の使用がない施設(C)	21,549	1,525	0	2,280	0	0	0	0	0	0	247	265	0	3,172	1,318	0	0	0	0	0	0	1,233	643	0	0	906	2,044	1,969	0	0	0	0	1,145	1,977	0	0	0	0	1,972	0	0	853	0	0	0	0		
	うち、吹付けアスベスト等の使用が確認された施設(D)	647	81	0	56	0	0	0	0	0	0	34	22	0	38	6	0	0	0	0	0	0	38	43	0	0	28	98	58	0	0	0	0	7	41	0	0	0	0	78	0	0	19	0	0	0	0		
	うち、撤去済み(E)	338	52	0	4	0	0	0	0	0	0	18	18	0	17	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	17	33	45	0	0	0	0	5	31	0	0	0	0	62	0	0	9	0	0	0	0		
	うち、撤去未了(F)	309	29	0	52	0	0	0	0	0	0	16	4	0	21	6	0	0	0	0	0	0	11	43	0	0	11	65	13	0	0	0	0	2	10	0	0	0	0	16	0	0	10	0	0	0	0		
	うち、ばく露防止の措置済み(G)	161	15	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	30	0	0	9	47	13	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	14	0	0	3	0	0	0	0		
	うち、ばく露防止の措置未了(H)	148	14	0	52	0	0	0	0	0	0	12	0	0	15	6	0	0	0	0	0	0	5	13	0	0	2	18	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	7	0	0	0	0			
	うち、ばく露のおそれなし(I)	94	14	0	3	0	0	0	0	0	0	12	0	0	15	6	0	0	0	0	0	0	5	13	0	0	2	13	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	7	0	0	0	0			
	うち、対策を実施済み(J)	36	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	15	6	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0				
	うち、平成28年度内に除去予定(K)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
	うち、ばく露のおそれがあるが必要な対策を実施済み(L)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	うち、平成28年度内に除去予定(M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち、ばく露のおそれがあるが、対策の実施未了(N)	49	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	調査未実施施設数(O)	245	5	0	70	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち、平成28年度中に調査予定(P)	21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

区分	合計	都道府県別																																																	
		北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県			
市町村	総数(A)	172,118	15,147	4,350	4,259	3,808	4,177	3,267	6,222	3,576	2,152	3,194	3,346	4,835	4,736	2,130	7,226	1,025	2,195	216	1,218	7,807	5,681	2,851	5,554	2,894	1,265	2,253	2,432	5,606	1,984	2,499	2,113	3,033	4,365	4,999	4,521	2,491	1,608	5,211	2,585	3,388	1,519	4,337	2,446	2,535	2,132	6,110	820		
	調査実施済施設数(B)	165,449	14,215	4,252	3,846	3,479	3,879	3,150	6,199	3,431	2,031	2,787	3,088	4,566	4,490	2,105	7,174	941	2,191	211	1,084	7,593	5,622	2,846	5,544	2,834	1,109	2,101	2,417	5,518	1,799	2,345	2,113	2,964	4,329	4,498	4,483	2,462	1,597	5,199	2,501	2,908	1,477	4,335	2,280	2,531	2,132	6,043	750		
	うち、吹付けアスベスト等の使用がない施設(C)	161,385	13,945	4,086	3,710	3,392	3,838	3,071	6,102	3,343	1,956	2,726	2,927	4,416	4,269	2,047	7,032	862	2,060	193	1,066	7,447	5,476	2,794	5,366	2,765	1,047	2,077	2,246	5,386	1,713	2,291	2,089	2,923	4,284	4,396	4,435	2,412	1,543	5,154	2,372	2,836	1,446	4,293	2,230	2,502	2,105	6,002	694		
	うち、吹付けアスベスト等の使用が確認された施設(D)	4,083	270	166	136	87	41	79	97	88	75	61	161	150	221	58	142	79	131	18	18	146	146	52	178	69	62	24	170	132	86	54	24	41	45	102	48	50	54	45	129	72	31	42	50	29	27	41	56		
	うち、撤去済み(E)	2,164	117	63	51	47	24	46	66	56	46	23	98	73	129	34	78	33	92	5	13	104	71	40	121	45	27	10	86	73	68	11	15	9	25	40	25	32	33	27	19	45	17	29	38	20	24	12	4		
	うち、撤去未了(F)	1,919	153	103	85	40	17	33	31	32	29	38	63	77	92	24	64	46	39	13	5	42	75	12	57	24	35	14	84	59	18	43	9	32	20	62	23	18	21	18	110	27	14	13	12	9	3	29	52		
	うち、ばく露防止の措置済み(G)	730	77	2	17	15	11	24	9	7	18	6	18	30	42	13	45	24	22	10	2	21	31	9	30	16	12	11	35	26	10	11	6	8	6	13	14	4	12	11	3	14	10	5	4	4	1	11	0		
	うち、ばく露防止の措置未了(H)	1,189	76	101	68	25	6	9	22	25	11	32	45	47	50	11	19	22	17	3	3	21	44	3	27	8	23	3	49	33	8	32	3	24	14	49	9	14	9	7	107	13	4	8	8	5	2	18	52		
	うち、ばく露のおそれなし(I)	891	66	92	64	20	1	8	15	13	7	31	34	41	46	10	15	17	17	1	2	20	41	2	20	8	23	1	42	26	7	30	1	23	11	41	6	14	9	5	10	12	4	5	7	4	1	15	3		
	うち、対策を実施済み(J)	216	23	2	1	15	1	6	4	2	0	7	10	7	4	1	5	1	6	1	1	4	14	1	6	8	9	0	10	9	1	2	0	2	10	9	3	3	1	3	4	6	0	3	1	2	0	8	0		
	うち、平成28年度内に除去予定(K)	21	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	うち、ばく露のおそれがあるが必要な対策を実施済み(L)	71	8	0	4	3	3	1	6	2	3	0	5	3	2	1	2	0	0	2	0	1	1	0	2	0	0	0	4	2	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0
	うち、平成28年度内に除去予定(M)	13	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち、ばく露のおそれがあるが、対策の実施未了(N)	227	2	9	0	2	2	0	1	10	1	1	6	3	2	0	2	5	0	0	1	0	2	1	5	0	0	2	3	5	0	2	0	0	2	7	3	0	0	1	97	0	0	0	0	0	0	1	0	49	
	調査未実施施設数(O)	6,669	932	98	413	329	298	117	23	145	121	407	258	269	246	25	52	84	4	5	134	214	59	5	10	60	156	152	15	88	185	154	0	69	36	501	38	29	11	12	84	480	42	2	166	4	0	67	70		
	うち、平成28年度中に調査予定(P)	1,463	40	3	6	0	7	66	11	72	1	117	18	58	1	25	12	27	1	3	8	5	5	0	1	28	1	93	12	75	0	0	0	69	0	3	0	0	1	0	0	422	42	2	166	0	0	62	0		

地方公共団体が所有する施設におけるアスベスト含有保温材、耐火被覆材等の使用状況(平成28年10月1日現在)に関する調査

※ 本調査における調査終了施設については、JIS法改正により新たな分析方法が確認された場合には再調査も亦り得る。

区分	合計	北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県
総数(A)	232,785	19,928	4,917	5,343	6,677	4,671	3,813	6,765	3,790	2,786	3,997	4,325	6,802	9,345	6,643	9,793	1,499	2,737	670	1,646	9,123	6,582	5,153	6,296	3,534	1,730	3,784	5,877	8,953	2,422	2,923	2,435	3,497	7,200	7,734	5,220	2,846	1,949	5,898	3,157	5,999	1,949	5,283	3,819	3,044	2,703	6,772	1,156
調査実施施設数(B)	151,254	16,463	3,365	2,839	3,930	2,998	2,759	5,016	2,913	1,773	2,080	2,296	4,533	6,354	5,403	6,036	1,087	1,221	213	1,478	5,682	5,354	3,048	3,156	955	1,305	3,058	4,142	4,027	1,844	2,267	2,204	2,124	4,783	2,883	5,088	1,863	1,199	2,855	2,200	3,156	1,265	2,944	1,436	2,814	2,027	3,932	886
うち、目視・設計図書等による調査の結果アスベスト含有保温材等の使用がないことが判明した施設(C)	128,092	14,303	2,837	2,664	3,714	2,941	2,739	4,454	2,769	1,607	1,604	1,869	3,108	4,789	4,231	4,630	423	1,093	187	1,452	5,380	4,079	2,567	2,585	766	1,151	2,094	2,414	3,734	1,753	2,118	2,022	1,935	4,062	1,805	4,298	1,792	1,090	2,549	2,075	2,751	1,020	2,387	1,298	2,525	1,928	3,914	586
うち、目視・設計図書等による調査の結果アスベスト含有保温材等の使用が確認された施設(D)	4,181	930	75	113	53	27	6	52	54	22	89	220	188	170	218	47	33	11	6	20	40	144	32	98	18	52	283	167	70	42	54	41	34	21	195	48	46	31	8	9	76	223	11	39	31	16	14	4
うち、撤去済み(E)	472	42	10	8	13	9	2	29	27	10	4	12	15	14	4	7	5	5	3	0	10	38	13	34	6	16	1	14	9	18	1	4	1	10	2	3	5	5	3	0	21	0	8	10	5	12	3	1
うち、撤去未了(F)	3,709	888	65	105	40	18	4	23	27	12	85	208	173	156	214	40	28	6	3	20	30	106	19	64	12	36	282	153	61	24	53	37	33	11	193	45	41	26	5	9	55	223	3	29	26	4	11	3
うち、ばく露防止の措置済み(G)	1,011	308	0	5	6	2	2	10	8	1	4	145	8	43	12	17	12	1	1	0	6	28	6	5	2	4	278	9	5	14	5	4	20	1	4	8	2	2	2	0	6	8	0	1	0	1	5	0
うち、ばく露防止の措置未了(H)	2,698	580	65	100	34	16	2	13	19	11	81	63	165	113	202	23	16	5	2	20	24	78	13	59	10	32	4	144	56	10	48	33	13	10	189	37	39	24	3	9	49	215	3	28	26	3	6	3
うち、ばく露のおそれなし(I)	2,447	535	59	89	24	12	2	11	14	8	79	29	156	110	197	23	10	5	2	19	19	70	8	50	10	30	4	141	52	9	48	33	12	10	186	21	39	24	3	9	34	214	0	27	5	0	5	0
うち、対策を実施済み(J)	326	156	22	0	17	1	1	0	3	1	0	3	6	17	7	2	1	0	0	0	1	10	3	12	4	4	0	11	6	10	0	0	3	0	0	4	2	2	0	0	3	7	0	2	2	0	3	0
うち、平成28年度内に除去予定(K)	31	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	5	3	3	0	2	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
うち、ばく露のおそれがあるが必要な対策を実施済み(L)	58	3	0	0	2	0	0	1	1	1	0	4	2	0	4	0	0	0	0	0	1	0	4	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	1	14	0	1	0	
うち、平成28年度内に除去予定(M)	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち、ばく露のおそれがあるが、対策の実施未了(N)	193	42	6	11	8	4	0	1	4	2	2	30	7	3	1	0	6	0	0	1	4	8	1	1	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	2	15	0	0	0	0	15	0	0	0	7	3	0	3
うち、目視・設計図書等の調査ではアスベスト含有保温材等の使用の有無を判断できなかった施設(O)	18,981	1,230	453	62	163	30	14	510	90	144	387	207	1,237	1,395	954	1,359	631	117	20	6	262	1,131	449	473	171	102	681	1,561	223	49	95	141	155	700	883	742	25	78	298	116	329	22	546	99	258	83	4	296
うち、専門的な調査の結果アスベスト含有保温材等の使用がないことが判明した施設(P)	2,614	6	4	0	19	18	1	393	18	1	0	14	36	154	91	317	1	3	8	6	3	777	1	5	0	60	30	7	4	2	2	0	0	0	102	164	4	15	1	14	29	11	51	0	238	3	0	1
うち、専門的な調査の結果アスベスト含有保温材等の使用が確認された施設(Q)	491	26	8	0	10	4	13	7	3	2	0	15	15	100	122	3	1	3	7	0	0	8	1	4	0	6	1	10	36	19	11	0	0	1	6	3	7	7	0	0	7	3	2	0	16	0	0	4
うち、撤去済み(E')	108	1	2	0	8	3	1	1	2	0	0	2	1	53	8	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2	0	1	0	0	0	1	2	7	3	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0
うち、撤去未了(F')	382	25	6	0	2	1	12	6	1	2	0	13	14	47	114	3	1	1	7	0	0	8	1	3	0	6	1	6	34	19	10	0	0	1	5	1	0	4	0	0	4	3	1	0	16	0	0	4
うち、ばく露防止の措置済み(G')	171	7	0	0	1	0	12	0	0	0	0	1	1	21	110	2	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	
うち、ばく露防止の措置未了(H')	211	18	6	0	1	1	0	6	1	2	0	12	13	26	4	1	0	1	7	0	0	7	1	0	0	6	0	6	34	16	9	0	0	1	5	0	0	4	0	0	2	0	1	0	16	0	0	4
うち、ばく露のおそれなし(I')	160	8	5	0	0	1	0	3	1	2	0	11	12	23	0	1	0	1	5	0	0	7	1	0	0	6	0	6	34	12	8	0	0	1	5	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
うち、対策を実施済み(J')	13	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち、平成28年度内に除去予定(K')	16	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち、ばく露のおそれがあるが必要な対策を実施済み(L')	39	10	0	0	1	0	0	3	0	0	0	1	0	3	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	16	0	0
うち、平成28年度内に除去予定(M')	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち、ばく露のおそれがあるが、対策の実施未了(N')	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち、専門的な調査未実施施設数(R)	15,876	1,198	441	62	134	8	0	110	69	141	387	178	1,186	1,141	741	1,039	629	111	5	0	259	346	447	464	171	36	650	1,544	183	28	82	141	155	699	775	575	14	56	297	102	293	8	493	99	4	80	4	291
うち、平成28年度中に専門的な調査実施予定(S)	214	60	0	0	1	1	0	1	0	1	0	31	11	0	41	0	2	0	0	0	0	3	6	5	7	0	0	6	1	3	2	0	7	7	0	1	0	1	9	0	1	4	0	1	1	0	0	
目視・設計図書等による調査未実施施設数(T)	81,511	3,465	1,552	2,504	2,747	1,673	1,054	1,749	877	1,013	1,917	2,029	2,069	2,991	1,240	3,757	412	1,516	457	168	3,441	1,208	2,105																									

区 分	合 計	都 府 県																																																
		北 海 道	青 森 県	岩 手 県	宮 城 県	秋 田 県	山 形 県	福 島 県	茨 城 県	栃 木 県	群 馬 県	埼 玉 県	千 葉 県	東 京 都	神 奈 川 県	新 潟 県	富 山 県	石 川 県	福 井 県	山 梨 県	長 野 県	岐 阜 県	静 岡 県	愛 知 県	三 重 県	滋 賀 県	京 都 府	大 阪 府	兵 庫 県	奈 良 県	和 歌 山 県	鳥 取 県	島 根 県	岡 山 県	広 島 県	山 口 県	徳 島 県	香 川 県	愛 媛 県	高 知 県	福 岡 県	佐 賀 県	長 崎 県	熊 本 県	大 分 県	宮 崎 県	鹿 児 島 県	沖 縄 県		
総 数 (A)	22,443	1,611	0	0	2,406	0	0	0	0	0	327	287	0	3,210	1,324	0	0	0	0	0	0	0	1,271	686	0	0	951	2,250	2,027	0	0	0	0	1,152	2,018	0	0	0	0	2,051	0	0	872	0	0	0	0	0		
調査実施施設数 (B)	12,346	1,557	0	0	785	0	0	0	0	0	258	287	0	2,432	1,324	0	0	0	0	0	0	0	675	0	0	951	1,802	0	0	0	0	1,152	585	0	0	0	0	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
うち、目視・設計図書等による調査の結果アスベスト含有保温材等の使用がないことが判明した施設 (C)	8,790	1,368	0	0	728	0	0	0	0	0	158	0	0	1,588	1,200	0	0	0	0	0	0	0	348	0	0	783	1,005	0	0	0	0	719	464	0	0	0	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
うち、目視・設計図書等による調査の結果アスベスト含有保温材等の使用が確認された施設 (D)	196	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	116	0	0	0	0	11	4	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
うち、撤去済み (E)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
うち、撤去未了 (F)	193	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	116	0	0	0	0	10	4	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
うち、ばく露防止の措置済み (G)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
うち、ばく露防止の措置未了 (H)	169	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	113	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
うち、ばく露のおそれなし (I)	141	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	111	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
うち、対策を実施済み (J)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
うち、平成28年度内に除去予定 (K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
うち、ばく露のおそれがあるが必要な対策を実施済み (L)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち、平成28年度内に除去予定 (M)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち、ばく露のおそれがあるが、対策の実施未了 (N)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち、目視・設計図書等の調査ではアスベスト含有保温材等の使用の有無を判断できなかった施設 (O)	3,360	188	0	0	57	0	0	0	0	0	89	287	0	835	115	0	0	0	0	0	0	0	309	0	0	158	681	0	0	0	0	422	117	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち、専門的な調査の結果アスベスト含有保温材等の使用がないことが判明した施設 (P)	97	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち、専門的な調査の結果アスベスト含有保温材等の使用が確認された施設 (Q)	145	12	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち、撤去済み (E')	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち、撤去未了 (F')	136	12	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち、ばく露防止の措置済み (G')	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち、ばく露防止の措置未了 (H')	25	12	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち、ばく露のおそれなし (I')	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち、対策を実施済み (J')	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち、平成28年度内に除去予定 (K')	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち、ばく露のおそれがあるが必要な対策を実施済み (L')	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち、平成28年度内に除去予定 (M')	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち、ばく露のおそれがあるが、対策の実施未了 (N')	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち、専門的な調査未実施施設数 (R)	3,118	175	0	0	57	0	0	0	0	0	75	287	0	627	115	0	0	0	0	0	0	0	308	0	0	158	676	0	0	0	0	422	116	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち、平成28年度中に専門的な調査実施予定 (S)	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
目視・設計図書等による調査未実施施設数 (T)	10,097	54	0	0	1,621	0	0	0	0	0	69	0	0	778	0	0	0	0	0	0	0	1,271	11	0	0	448	2,027	0	0	0	0	1,433	0	0	0	0	0	1,513	0	0	872	0	0	0	0	0	0	0		
うち、平成28年度中に目視・設計図書等による調査予定 (U)	4,820	39	0	0	1,426	0	0	0	0	0	1	0	0	778	0	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	83	0	0	0	0	0	1,431	0	0	0	0	0	884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

区 分	合 計	都 府 県																																														
		北 海 道	青 森 県	岩 手 県	宮 城 県	秋 田 県	山 形 県	福 島 県	茨 城 県	栃 木 県	群 馬 県	埼 玉 県	千 葉 県	東 京 都	神 奈 川 県	新 潟 県	富 山 県	石 川 県	福 井 県	山 梨 県	長 野 県	岐 阜 県	静 岡 県	愛 知 県	三 重 県	滋 賀 県	京 都 府	大 阪 府	兵 庫 県	奈 良 県	和 歌 山 県	鳥 取 県	島 根 県	岡 山 県	広 島 県	山 口 県	徳 島 県	香 川 県	愛 媛 県	高 知 県	福 岡 県	佐 賀 県	長 崎 県	熊 本 県	大 分 県	宮 崎 県	鹿 児 島 県	沖 縄 県
総 数 (A)	172,118	15,147	4,350	4,259	3,808	4,177	3,267	6,222	3,576	2,152	3,194	3,346	4,835	4,736	2,130	7,226	1,025	2,195	216	1,218	7,807	5,681	2,851	5,554	2,894	1,265	2,253	2,432	5,606	1,984	2,499	2,113	3,033	4,365	4,999	4,521	2,491	1,608	5,211	2,585	3,388	1,519	4,337	2,446	2,535	2,132	6,110	820
調査実施施設数 (B)	113,956	11,739	2,801	2,502	2,715	2,990	2,213	4,483	2,721	1,565	1,620	1,873	2,825	2,358	1,737	4,712	613	1,205	193	1,050	5,682	4,505	2,690	2,481	669	863	1,527	1,374	2,882	1,425	2,212	1,971	1,884	2,002	2,142	4,389	1,697	927	2,833	1,943	2,483	835	2,869	1,436	2,305			