

## ① 速度標識が電柱の後ろにあり遠くから確認できない

### 1 相談要旨

市道上の速度標識が、電柱の後ろにあるため、遠くから確認できない。改善してほしい。

### 2 処理結果の概要



相談を受けた行政相談委員は現地を確認し、改善の必要性を確認した。このため、同委員は、A市担当課に対し、現地の状況について地図と写真により改善の必要性について説明した。同市担当課は、警察等関係機関と協議し、速度標識を電柱の前に移動することとなった。これにより、いまままでより遠くから、速度標識を確認できるようになった。

【改善前】



【改善後】



改善後の  
標識の  
位置



速度標識の位置