


Case 13

排水路の蓋に穴が開いているので、改修してほしい。

海岸遊歩道の中に設置されている排水路の蓋である鉄板がさびびて穴が開いている。歩行者等が転落するおそれがあるので、改修してほしい。



Before



After

行政相談委員が現地を確認し、相談内容のとおりであったので、排水路を管理する自治体に相談内容を連絡した。その結果、直ちに新しい鉄板が敷設されました。