

○ 案内標識の撤去について

① 相談要旨

広域農道の左側と右側に設置されている案内標識が、運転手にとって混乱する記載となっているため、撤去した方がよいのではないかと。



② 結果の概要

相談を受けた行政相談委員が、現地を確認した上で、関係機関に対応を求めた結果、案内標識が一部撤去されました。

【改善前】



道路左側には「1.7km 田原 →」の標識があるが、道路右側には「← 田原 1.7km」の標識があるため、田原地区の方向が矛盾しており、道路利用者の混乱を招いている可能性がある。



【改善後】

